

スマートビュー ウォッシャー 撥水長持ちタイプ 使用説明書

1

ウォッシャータンクを空にし、
表の凍結温度を参考にして、
液を希釈する。

- ※他のウォッシャー液と混ぜるとノズルづまり、
液の変質の原因にもなります。
- ※3倍希釈程度まで液をうすめても撥水効果は
得られます。

希釈割合		凍結温度
原液	水	
1	0	-60℃以下
1	1	-26℃
1	2	-13℃

2

液を噴射し、ワイパーを数回動かして
汚れを落とす。

- ※撥水効果が弱まったら、ふたたび液を噴射して
ください。
- ※より強い撥水効果をお求めの場合はガラス撥水
スプレー「SMART VIEW」をお使いください。

